




必須設備配置図



製造必須設備

鋸盤	1 ~ 3
直立ホーパル盤	4, 5
ボータブル自動ガス切断機	6
手溶接機	7 ~ 14
半自動溶接機	15 ~ 25
ガウジング機	26 ~ 30
クレーン	31 ~ 36
下向溶接用治具	37
溶棒乾燥機	38

検査必須設備

検査台	39 第一事務所内
精度測定検査器具	
電流電圧計	
表面温度計	
温度子ヨーク	
超音波探傷器	
浸透探傷器具	
ルーペ	